

<u>Fekalinės k.</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>21</u>) <u>139</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Latvių,</u> (Gatvė)	<u>130-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		107.24	
Žemė				0.00	107.24	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.74	103.50	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	200	Viršus Apačia 3.85	103.39	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plastm.	200	Viršus Apačia 3.87	103.37	
	Nr. 3	plastm.	100	Viršus Apačia 3.77	103.47	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-31.5817</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. P. K.</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Kulys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1995. m. ... 01 ... mėn. ... 70 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)