

Karšto vandens

Šulinio

Nr. (2) 165

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius.

Lataky

130-A-6




(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		105.76	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	105.76	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.55	104.21	
Vamzdžiai	Nr. 1	liet.	70	Viršus 1.30 Apačia	104.46
	Nr. 2	liet.	70	Viršus 1.30 Apačia	104.46
	Nr. 3	liet.	70	Viršus 1.30 Apačia	104.46
	Nr. 4	liet.	70	Viršus 1.30 Apačia	104.46
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/5937....
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1994 m. mėn. 26 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)