



<u>Fekalinės k.</u> (Komunikacija)	<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (39) 175 ^a KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Latviai</u> (Gatvė)	<u>130-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		106.56	
Žemė				0.00	106.56	Ar yra vandens? ...
Sienos		bet.				Ar yra dujų? ...
Dugnas		bet.	1500	3.49	103.37	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	200	Viršus Apačia 3.23	103.33	
	Nr. 2	plastm.	200	Viršus Apačia 3.33	103.23	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	plastm.	100	Viršus Apačia 2.00	104.56	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 91-31.5337...
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>K. Petruške</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						19.25 m. mėn. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)