

Fekalinės k.

Šulinio

Nr. (18) 186 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Yilnius

Latvija

130-A-6

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		106.96	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Žemė				0.00	106.96	Pastabos
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	3.12	103.84	
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	100	Viršus Apačia 3.20	103.76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plastm.	200	Viršus Apačia 3.36	103.60	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 91-186-37...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>K. M. Petrauskas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1995. m. 01. mėn. 10 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)