


Fekaliuė kam.	Nr.	KORTELE 135 B	130-A-7
(renginio pavadinimas)	(plane)		(planšto nomenklatura)
2016	Vilnius		BEBRU,
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(galve)

ŠULINIO PĖJIVIAI:

Prižiūrimo brėžinys

Vertikalinis

(0)
(0,50)

Horizontalinis

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 - \oplus - 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 606285897 \\ \hline \gamma 580400,08 \end{array}$$



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100,99	3 (medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų —
Dugnas	bet.	1000	1,40	99,59	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1,43	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1,43	
	Nr.3	PVC	160	Apačia 1,43	Objektas
					2016.03 (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)