




1830

3669

130-A-7

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 11-123	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Велю-дагали</u>	Дело №	19 62 г.					
Чертеж колодца М 1:50   100.36 98.83 98.83		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 						
		Крышка	Л о т к а			Т р у б				
			у входа			у выхода	подкл. №	подкл. №		
		100.36	98.83	98.83						
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т р у б							
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			250	<u>кир.</u>	250	<u>кир.</u>				
Дно <u>кирп. бет.</u>										
Скобы <u>3</u>			Институт проектирования городского строительства							
Наличие воды			Объект <u>3290</u>							
Наличие газа			Инв. №							
Год строительства 19			Гл. геодезист		Исполнитель		Чертит		Проверил	
			1862 x 14		<u>Модис</u>		<u>Базис</u>		<u>Михайлов</u>	