


Канализация

Колодец № 104-124

Город *Vilnius*Улица *Bel...*

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.24		100.07		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *нет*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		50	нет				

Институт проектирования городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1962.01.24