

Канализация	Колодец № 102-136	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Latviali</i>	Дело №	19 г.
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------	-------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А 		
Крышка	Лотка		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. № 3			подкл. №
100.39	98.61	94.60	98.69			

О П И С А Н И Е		Т Р У Б							
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>✓</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		250	ker	250	ker	150	ker		
		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
		Объект 3290							
		Инв. № Дата		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель Чертил Проверил	
				Исполнитель		Чертил			
				<i>Mudin</i>		<i>Samch</i>		<i>Mikheev</i>	
				<i>1962.10.10</i>		<i>1962.10.10</i>		<i>1962.10.10</i>	