

29

3666

130-A-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 53-215

Город Вильнюс

Улица Л. Ласюнас

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.50	103.80	103.79		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата
	Гродис	Дарус	Клименко	1962. X. 4
		Чертил	Проверил	