



Канализация	Колодец № <u>130</u> ²¹⁶	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Latgalis - Gulbis</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		10746	10363	10361					
		П Р И В Я З К А 							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>		200	м/м	200	м/м				
Дно <u>кирп. бет.</u>									
Скобы <u>10</u>									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы			
		Дата		Исполнитель		Чертил			
		1962. XI 20		Миланас		Миланас		Миланас	
				Проверил					