



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>50-229</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Lutgalis</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.																																								
Чертеж колодца М 1:25   Postaba: šulinys uždarytas ir iki dugno išmatuoti negalima		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>107 17</td> <td></td> <td>106 27</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	107 17		106 27																												
		Крышка	Лотка		Труба																																								
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																																									
107 17		106 27																																											
		П Р И В Я З К А 																																											
О П И С А Н И Е																																													
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Стены кирпич <u>бет.</u> Дно кирпич <u>бет.</u> Скобы — Наличие воды — Наличие газа — Год строительства 19 _____		Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект <u>3290</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td><u>Jundis</u></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> <td><u>Dagys</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Дата</td> <td>Исполнитель</td> <td><u>Kulinskis</u></td> <td rowspan="2"><u>Kulinskis</u></td> </tr> <tr> <td>Чертил</td> <td><u>Kulinskis</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 19<u>62</u> г. 18.12				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.			150	кер					Инв. №	Гл. геодезист	<u>Jundis</u>		Рук. группы	<u>Dagys</u>	Дата	Исполнитель	<u>Kulinskis</u>	<u>Kulinskis</u>	Чертил	<u>Kulinskis</u>		Проверил		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																						
		150	кер																																										
Инв. №	Гл. геодезист	<u>Jundis</u>																																											
	Рук. группы	<u>Dagys</u>																																											
Дата	Исполнитель	<u>Kulinskis</u>	<u>Kulinskis</u>																																										
	Чертил	<u>Kulinskis</u>																																											
	Проверил																																												