


7

Vandentiekis (Komunikacija) Vilnius (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) Blindžių, (Gatvė)	Nr. () 25⁹ KORTELE 130-A-9 (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>kopėčios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		112,63	Ar yra vandens?
Žemė			0	112,63	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2,03x2,02	3,03	109,60	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2,49 Apačia	110,14
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2,49 Apačia	110,14
	Nr. 3	ket.	65	Viršus 2,60 Apačia	110,03
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01-3/90.74</i>
					Sudarė <i>Almuy - Čirviuskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Almuy -</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. <i>12</i> mėn. <i>12</i> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)