

Fekalinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 118A

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Malonioji g.
(gatvė)


130-B-10 (3773)
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	320			101,66	Ar yra vandens?		
Žemė				0.00		101,66	Ar yra dujų?		
Sienos		pvc					Pastabos		
Dugnas		pvc	315	3,50		98,16			
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus			 LICENCIJOS NR.159TK-666		
				Apačia	3,50	98,16			
	Nr. 2	pvc	160	Viršus					
				Apačia	3,50	98,16			
	Nr. 3			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr. 3a			Viršus			Sudarė	J. Kašėta (v. pavardė)	(parašas)
	Nr. 5			Viršus					
				Apačia			Patikrino	J. Kašėta (v. pavardė)	(parašas)
				Viršus					
				Apačia			2013 04 02 (įrenginio tyrinėjimo data)		