




VANDENTIEKIO		kameros		Nr. () <u>122</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>130-B-12</u>			
<u>VILNIUS</u>		<u>Geležinio Vilko</u>		(Planšeto nomenklatūra)			
(Miestas)		(Gatvė)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)							
Vertikalinis							
Horizontalinis							
							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>KOP</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650	<u>11/13</u>	95.18	Ar yra vandens?
Žemė				<u>11/13</u>	95.28	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	<u>2271.64</u>	<u>2.35</u>	92.68	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus Apašlia	<u>1.85</u> <u>93.18</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	200	Viršus Apašlia	<u>1.85</u> <u>93.18</u>	
	Nr. 3			Viršus Apašlia		
	Nr. 4			Viršus Apašlia		Objekto Nr. <u>130-B-12</u>
	Nr. 5			Viršus Apašlia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apašlia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apašlia		1978 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)