

komal. kolektor. šulinys
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Lentpiūvių
(Miestas) (Gatvė)


Nr. (11) 128 KORTELE

130-B-12


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIETŠINO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ketaus 18 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketaus	640		96,08	
Žemė	grunto		0	96,08	Ar yra vandens?
Sienos	betono				Ar yra dujų?
Dugnas	betono	1500	6,50	89,78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	g.b.	1000	Viršus Apačia 6,95	89,13
	Nr. 2	g.b.	1000	Viršus Apačia 6,95	89,13
	Nr. 3	bet.	400	Viršus Apačia 5,89	90,19
	Nr. 4	bet.	400	Viršus Apačia 6,40	89,68
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 91-B-12809...
Sudarė					(parašas) (pavardė) Mašlunus
Patikrino					(parašas) (pavardė) Paukštis
1971 m. 09 mėn. 16 d.					(Inginio tyrinėjimo data)