4

136 ITI Nr. 91

Vandentiekis — Kamera — Nr. (5) — KORTELĖ

(Komunikacija) — (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius — Lentpjūvių — 130-B-12

(Miestas) — (Gatvė) — (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketaus	640			94,94
Žemė		grunto		0		94,94
Sienos		betono				
Dugnas		betono	1900 × 2500	2,50		92,44
Vamzdžiai	Nr. 1	ketaus	200	Viršus	2,05	92,89
				Apačia		
	Nr. 2	ketaus	200	Viršus	2,05	92,89
				Apačia		
	Nr. 3	ketaus	200	Viršus	2,05	92,89
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ketaus B
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Pastabos B) 94,94

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-240.9

Sudarė (parašas) Vaišnis (pavardė)

Patikrino (parašas) Pauktytė (pavardė)

1981 m. 10 mėn. 27 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

434

Sp. ITI 15000 181-78