

Kanal. kol.

Šulinys

Nr. (9) 443

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Lentpjūvių

3782 130-0-12

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ket. 11
Dangtis		betonas	640		95,04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gruonto		0	95,04	Ar yra vandens?
Sienos		betono				Ar yra dujų?
Dugnas		betono	2000	5,10	89,94	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	g.b.	1000	Viršus Apačia 5,62	89,42	
	Nr. 2	g.b.	1000	Viršus Apačia 5,62	89,42	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01.2.2409.
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė [parašas] (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino [parašas] (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		197... m. 09 mėn. 16 d. (Inginio tyrinėjimo data)