

246

ITI Nr. 91^a

Vandentiekis kamera

Nr. (1) ¹⁶⁹⁶ KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Lukiškių

3783-130-B-12

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PIRITŠIO BRĖŠINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės keturis 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	betono	640		95,53	Ar yra vandens?
Žemė	grindin		0	95,53	Ar yra dujų?
Sienos	betono				Paastabos
Dugnas	betono	2000 x 1600	2,62	92,91	
Vamzdžiai	Nr. 1	betono	150	Viršus 2,15 Apačia 93,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-2667.... Sudarė [signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [signature] (parašas) (pavardė) 1979 m. 12 mėn. 20 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	betono	150	Viršus 2,15 Apačia 93,38	
	Nr. 3	betono	100	Viršus 2,20 Apačia 93,33	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

554