

Fekalinės k.

Šulinio

Nr. (5) 59 KORTELE

(Komunikacijos)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Gostauto

f30-B-12

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšetinė abmenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duoties m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		93.12	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	93.12	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1500	2.90	90.22	Pastaba	
Vandens	Nr. 1	plast	160	Viršus			
	Nr. 2	plast.	160	Apasčia	+3.3		
	Nr. 3	plast	160	Viršus		AB Inžineriniai tyrinėjimai	
	Nr. 4			Apasčia	+3.3	"FIKALAS"	
	Nr. 5			Viršus		"TOPOGEODEZIJA"	
	Nr. 6			Apasčia	+3.3	Objekto Nr. 01-3/	
	Nr. 7			Viršus		Sudarė (parašas) (pavardė)	
				Apasčia		Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Viršus		1999 m. 06 mėn. d.	
				Apasčia		(Inginio tyrinėjimo data)	