

3788

130-8-12

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 81-01

Город Вильнюс



Улица Лукшикто

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А 94.66




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.66	91.28	91.27		

П Р И В Я З К А

ул. Лукшикто



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп./бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 6-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
0.64x1.14	Кирпич. Камел	0.64x1.14	Кирпич.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Кодие

Шнаковский

Фаруче