

-56-

ITI Nr. 91^d

Fekalinė Kanalizac.

Šulinio

Nr. () 104

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Kestucio

130-B-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Ket. 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		101.57	Ar yra vandens?
Emė			0.00	101.51	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos. [rekom.].
Dugnas	bet.	1000 x 800	3.08	98.43	2000.11.
Vandensiai	Nr. 1	Flexoran	175	Viršus	
				Apačia	3.35
	Nr. 2	Ker	200	Viršus	
				Apačia	3.38
	Nr. 3	Flexoran	175	Viršus	
				Apačia	2.90
	Nr. 4	Flexoran	175	Viršus	
				Apačia	2.80
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 04-2-100.82
					Sudarė [parašas] (pavardė)
					Patikrino [parašas] (pavardė)
					20.09.12. m. 12. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)