



Vand. vidurio Nr. (123) 123 KORTELE 204		3775
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
(įrenginio pastatymo metai)		(miestas) (gatvė)


Šulinio pūrviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Alitudės	
Dangtis	ket.	85		100.03	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dugnas			1.90	98.13	
Vamzdžiai	pl.	50	Viršus	1.82	98.21
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		

Komunalinio ūkio
projektavimo institutas

Objektas: 2877

Sudare	Sudarys
Patikrino	Patikrinys

1967 m. ... 4 ... mėn. ... 4 ... d.
(kortelės sudarymo data)