

239

130-В-13 3775

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 241/751

Город Вильнюс

Улица Мицкэвичюс

Лето №


19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки


Крыши	Дно	Трубы
100.74	98.36	98.70

П Р И В Я З К А



ул. Мицкэвичюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 150$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		$R. \Phi.$	$H =$
Дно	Бетон. грунт	Подкл.	$d = 50$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун 4		чуг. жел.		$R. \Phi.$	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		$R. \Phi.$	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		$R. \Phi.$	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект 22.80 - м				
	Инв. №	Гл. геодезист			Инженер	
		Рук. группы			Данис	
Дата 9. I		Исполнитель			Баранов	
		Чертил				
		Проверил				