

82

130-B-13 3775

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД


Колодец № 249
151-Н

Город Вильнюс

Улица Мичукичус

Лето №


1962 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
100.97	98.46	98.62

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 30$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич, бетон.	Подкл.	$d = 30$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Дно	Бетон. 16.	Разводящая	$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Скобы	Чугун 8 шт.	Подключ.	$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год стронт.	19				
Налич. воды					
Налич. газа					

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист
Рук. группы
Исполнитель
Чертил

Дата

18.07.62

Проверил

10-Дес
Велис
Андреевич