

-48-

ITI Nr. 91^d

Fekalinė kanalizacija šulinio

Nr. (58). 3 KORTELE

(komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Vilnius Kestučio - Tremboto

130-B-13

(Miestas) (Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ket 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102.75	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	102.75	Ar yra dujų?
Sienos	Plyt.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000 x 1000	3.27	99.48	 2000-11
Vandens	Nr. 1	Flexora	175	Viršus	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr. 2	Ker	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	Flexora	175	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4	Ker	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5	Ker	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 0.1-2-10082
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					120.00 m... 12... mėn 12 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)