

Kanal. kolektor. kamera

Nr. (8; 13) KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Lentpjūvis

(Miestas)

(Gatvė)

130-0-16



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys dupli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės: 130 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	betono	640		95,45	Ar yra vandens?
Žemė	grunto		0	95,45	Ar yra dujų?
Sienos	betono				Pastabos
Dugnas	betono	2000 x 2000	5,10	90,35	
Vamzdžiai	Nr. 1	g.b.	1000	Viršus 5,88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	g.b.	1000	Apačia 5,88	
	Nr. 3	g.b.	400	Viršus 5,28	
	Nr. 4	g/b	500	Apačia 4,61	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. 013-2409..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. 16 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)