

- 2 -

Fkanalizacija

Šulinys

Nr. (5) 51132 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Lenino prosp.

3786 130-13-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ketaus 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	betonas	640		96,07	Ar yra vandens?
Žemė			0	96,07	Ar yra dujų?
Sienos	betono				Fastaba
Dugnas	betono	1000	147	94,60	
Vandensiai	Nr. 1	keram	200	Viršus 162, Apačia 94,45	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-2044... Sudarė J. Vaitis (parašas) (pavardė) Patikrinė J. Vaitis (parašas) (pavardė) 1976 m. ... 20.11. ... m. 2. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	keram	200	Viršus 162, Apačia 94,45	
	Nr. 3			Viršus 162, Apačia 94,45	
	Nr. 4			Viršus 162, Apačia 94,45	
	Nr. 5			Viršus 162, Apačia 94,45	
	Nr. 6			Viršus 162, Apačia 94,45	
	Nr. 7			Viršus 162, Apačia 94,45	