

- 7 -

F kanalizacija šulinys

Nr. (6) 58137 KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius

Lemino prospektas

3786 130-B-16

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		betonas	600		96,08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	96,08	Ar yra vandens?
Sienos		betono				Ar yra dujų?
Dugnas		betono	1000	1,42	94,66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		
				Apačia	1,60	
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	1,61	
	Nr. 3	betonas	100	Viršus		
				Apačia	1,50	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

.....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų

INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-2044

Sudarė

(parašas) (pavardė)

Patikrino

(parašas) (pavardė)

1976 m. mėn. 20 d.

(Inginio tyrinėjimo data)