

3785 130-В-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 186-115

Город Вильнюс

Улица


Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25

По А-А

96.35




92.64



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 3
96.35	92.67	92.64	93.00	93.14 Подкл. № 5 95.20

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы стальные 7-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1, 3		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кир	150	Кир	100	Кир	150	Кир

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Юофине
	Рук. группы		Шнековская
Дата	Исполнитель	Рез	Григорьев
	Чертил		
	Проверил		