



175


3785 130-B-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ Колодец № 184-#3 Город Вильнюс Улица _____ Дело № _____ 19 60 г.



Отметки				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
96.31	93.26	93.21	93.31	



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы железн. ф.-
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чугун		

Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий
 Объект 2230

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Исполнитель	100 д.в.
	Рук. группы		Чертил	
Дата	Проверил			Давыдов