

177

3785 130-B-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 189-118

Город Вильнюс

Улица


Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А


96.72



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
96.42	92.37	92.28	92.33	95.27

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы железн. 10

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чугун	150	чугун

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2.2.80

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юозис

Шнякович

Гарулис