

3786

130-В-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

129-81

Город

Вильнюс

Улица



Кроэнтю

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
96.66	92.12	92.10	93.56	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	Кер	300	Кер	200	Кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2.2.80

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юссис

Шнякович

Раушис