




130-B-16

3785

Forma T №-1

Šul. № <i>1/1</i>	<i>201</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Lenino pr. - dentpiuvius g-vė. (73160000)</i>	Užsakymo №	1962 m.	Vilnius																																																																														
Šulinio brėžinys MI : 25; MI : 50			Altitudės		P R I R I Š I M A S																																																																															
			Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																														
				įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																																													
			95.39	90.84	90.81																																																																															
																																																																																				
			A P R A Š Y M A S <table border="1"> <tr> <td>Šulinio medžiaga ir stovis</td> <td colspan="8">V A M Z D Ž I A I</td> </tr> <tr> <td>Dangtis <i>įėjimas</i></td> <td colspan="2">įėjimas</td> <td colspan="2">išėjimas</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> </tr> <tr> <td>Stenos <i>betono</i></td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Dugnas <i>betono</i></td> <td>350</td> <td><i>asbestc.</i></td> <td>350</td> <td><i>asbestc.</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lipynės <i>geležies</i></td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis</td> <td colspan="8">Objektas:</td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis</td> <td>Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 1962 m.</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Vykdė</td> <td colspan="2">Braižė</td> <td colspan="3"><i>Kestutis</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis	V A M Z D Ž I A I								Dangtis <i>įėjimas</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Stenos <i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas <i>betono</i>	350	<i>asbestc.</i>	350	<i>asbestc.</i>					Lipynės <i>geležies</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								Esamo vandens kiekis	Objektas:								Esamų dujų kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					Šulinys pastatytas 1962 m.	Data	Vykdė		Braižė		<i>Kestutis</i>					Tikrino			
Šulinio medžiaga ir stovis	V A M Z D Ž I A I																																																																																			
Dangtis <i>įėjimas</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																													
Stenos <i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																												
Dugnas <i>betono</i>	350	<i>asbestc.</i>	350	<i>asbestc.</i>																																																																																
Lipynės <i>geležies</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																																																																																			
Esamo vandens kiekis	Objektas:																																																																																			
Esamų dujų kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius																																																																																
Šulinys pastatytas 1962 m.	Data	Vykdė		Braižė		<i>Kestutis</i>																																																																														
		Tikrino																																																																																		