

11/212

3785 130-13-16

Форма № 4

№№ кол. 20	Сеть: Канализации	Улица Проект Спальни	№№ дела	Год 1959	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
колодец разрушен и забален 	Крышка	Лотка		Труб					
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		-	-						
Дно кирп. бет.									
Скобы —		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды —		Объект Жилищный дом по улице Спальни							
Наличие газа —		Инв. №	Нач. произв. груп.						
Год строительства 19		Дата	Рук. спец бригады						
			Исполнитель		20 м		Масу		
			Чертил						
			Проверил						