

221

3785 130 В-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 183-181

Город Вильнюс


Улица Пр. Ленина

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1: 20


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
96.25	92.88	92.80	93.63	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы железн 6-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугун	150	асб	100	чугун		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2.2.80

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Копия

Синкобова

Синкобова