

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 181-153



Город Вильнюс

Улица пр. Ленина

Дело №

19 г.с.г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 3
96.23	92.23	92.16	93.18	92.11

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 3	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп- бет.	150	д.б.ш.	200	кер	100	чугун	150	кер.
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы металлич. 6-	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				10000		
Наличие газа		Рук. группы				Шискевич		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Рис. 1		Сирин		
		Чертил						
		Проверил						