


224

3785 130-B-16


Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>180-151</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25



96.09




92.41
150
92.43

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
96.09	92.43	92.41	92.53	

П Р И В Я З К А



пр. Сталина

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.				150	Кир	150	Кир	100	Кир
Дно кирпич. бет.									
Скобы железн 6 —									
Наличие воды				Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие газа									
Год строительства 19				Отдел изысканий					
				Объект <u>2280</u>					
Инв. №		Гл. геодезист		Дата		Исполнитель		Проверил	
		Рук. группы							
		Чертил							
		Подписи							