

Vandentiekio		kameros (hidrantas) Nr. () 79		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
Vilnius		Gynėjų		130-B-16	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PROVAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

~6062437,79
~6062437,26
~581522,32

N
E
B
~581523,66

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... Kopėčios ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		96,57	Ar yra vandens?
Žemė					96,54	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	2100 x2000	2.50	94,17	
Vamzčiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apošis	2,09 94,48	
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apošis	2,12 94,45	
	Nr. 3			Viršus Apošis		
	Nr. 4			Viršus Apošis		
	Nr. 5			Viršus Apošis		
	Nr. 6			Viršus Apošis		
	Nr. 7			Viršus Apošis		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-11246.

Sudarė *Q. S. Iverkus*
(parašas) (pavardė)

Patikrino *W. T. K. V. V. V.*
(parašas) (pavardė)

2004 m. ... 01. ... mėn. 15 d.

(Inginio tyrinėjimo data)