

5

100 ITI Nr. 91^d




KF	šulinio	Nr. (7) 50	KORTELE
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)		
Vilnius	Rizgyno	3745	130-B-1
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met. karp. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		107.43	
Žemė				0.00	107.43	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.69	104.74	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	2.80	104.63
	Nr. 2	ker	150	Viršus		
				Apačia	2.85	104.58
	Nr. 3	ker	150	Viršus		
				Apačia	2.76	104.67
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 27-36-3099.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1986 m. 09. mėn. 2 x d.

(Irenginio tyrinėjimo data)