



KF **Šulinio** Nr. **(2.) 173** **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inžinierinio pavadinimas)
Vilnius **Sakaly** **13D-B-1**
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto numerizacija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis


Horizontalinis


2005.05.13.
01-2-116.33

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>lipynės</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		106.18	
Žemė			0.0	106.18	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.12	104.06	Pastabos <i>3 PAPILYTA 941213</i> <i>DEOTINIS</i>
Vandens lygis	Nr. 1	<i>lit</i>	100	<i>Viršus</i> <i>Apačio</i> 2.37	103.81
	Nr. 2	<i>ker</i>	150	<i>Viršus</i> <i>Apačio</i> 2.46	103.72
	Nr. 3	<i>ker</i>	150	<i>Viršus</i> <i>Apačio</i> 2.34	103.84
	Nr. 4			<i>Viršus</i> <i>Apačio</i>	
	Nr. 5			<i>Viršus</i> <i>Apačio</i>	
	Nr. 6			<i>Viršus</i> <i>Apačio</i>	
	Nr. 7			<i>Viršus</i> <i>Apačio</i>	
Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <i>013/3084</i>					
Sudarė <i>gpa</i> <i>61145</i>					
Patikrino <i>Plum</i>					
19. <i>92</i> m. ... <i>IP</i> ... mėn. ... d.					
(Inžinierinio tyrinėjimo data)					