

KP
(komunikacijos)

šulinys
(krovinio pavadinimas)

Nr. 223^a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

SĖLIŲ
(gatvė)


130-B-1
(planšetų nomenklatūra)





Sulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	kelas	660		105.61	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500.	3.85	101.76	
Vamzdžiai	1	kor.	200	Viršus Apačia	3.93 101.66
	2	kor.	200	Viršus Apačia	3.95 101.66
	3	PVC	160	Viršus Apačia	3.50 102.11
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas
					Sudarė B. Karvelis (v. parašė)
					Patikrino J. Salkauskas (v. parašė)
					2004 11 (kronštelis, tyrimo data)

J. Salkausko
personalinis (mona)
tels 228 80075