

3745 130-B-1

62

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 47/12

Город Вильнюс

Улица Сотушбру

Дело № 1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

| Крышка | Лотка | | Т р у б | |
|--------|---------|----------|------------|----------|
| | у входа | у выхода | подкл. № 1 | подкл. № |
| 107.80 | 104.60 | 104.58 | 104.55 | |

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

- Крышка чугунная
- Стены кирпич бет.
- Дно кирпич бет.
- Скобы 6 мет
- Наличие воды
- Наличие газа
- Год строительства 19

Т Р У Б

| Вход | | Выход | | Подкл. № 1 | | Подкл. № | |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. |
| 200 | кер | 200 | кер | 200 | кер | | |

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3235

| | | |
|-----------|---------------|-----------------------------------|
| Инв. № | Гл. геодезист | Шойна Шаркисович 1910.08.16 |
| | Рук. группы | |
| Дата | Исполнитель | |
| | Чертил | |
| 2.1 6 1/2 | Проверил | |

