

7

96

ITI Nr. 91^d

KF

šulinio

Nr. (1) 46 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Liespyno

3745 130-B-1

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		107.05	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	107.05	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	1000	1.97	105.08	
Vandžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 2.08	107.97
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.08	107.97
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.36.3078..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1986 m. 02. mėn 24 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)