

<u>E. Lankaiž.</u> (Kommunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Suliny</u> (Irenginio pavadinimas) <u>saltoniskiu</u> (Gatvė)		Nr. <u>(50) 55</u> KORTELE <u>3746</u> 130-B-2 (Planšeto nomenklatura)		
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65	[shaded]	106.38	
Žemė		ast.	[shaded]	0.0	106.38	Ar yra vandens?
Sienos		bet	[shaded]	[shaded]	[shaded]	Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	2.63	103.76	Pastaba: Patikrinti ... 19.8.85 F. R.
Vamzčiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia	2.76 103.62	
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia	2.78 103.60	
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia	2.73 103.65	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-372437</u>					Sudarė	<u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
1983 m. ... 12 ... mėn. 06 d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						