

Vandentėties kamero Nr. (81) 72 KORTELE

(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Vilnius Soltoniškiai 3746130-B-2

(Miestas) (Gatvė) (Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>60pcet/ol</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>0.65</u>	<u>0.0</u>	<u>105.60</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>ast</u>		<u>0.0</u>	<u>105.60</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Faatahos
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>2.90x2.16</u>	<u>2.58</u>	<u>103.02</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.20</u> <u>103.40</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.20</u> <u>103.40</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.20</u> <u>103.40</u>	Objekto Nr. <u>01-3049-71</u>
	Nr. 4	<u>pl</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.20</u> <u>103.40</u>	
	Nr. 5	<u>pl</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.20</u> <u>103.40</u>	Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)

1983 m. ... 10 ... mėn. 10 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)