




20 157a

130-B-2 (3746)

Форма 55 гс

<b>ВОДОПРОВОД</b>	Колодец № <u>85</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ленина</u>	Дом № _____	19 <u>67</u> г.	
<p style="text-align: center;">Чертеж колодца М. 1:50 А-А</p> 		Отметки			П Р И В Я З К А	
		Крыши <u>105.44</u>	Дно <u>102.89</u>	Трубы <u>103.23</u>		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	<u>d=150</u>		<u>d=</u>	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон. гудр.	Подкл.	<u>d=100</u>		<u>d=</u>	Старый
Скобы	Чугун мет. Ч. 005		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	<u>d=</u>		<u>d=</u>	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	<u>d=</u>		<u>d=</u>	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Объект <u>3235</u>						
Инв. №	Гл. геодезист					
	Рук. группы					
	Исполнитель					
Дата <u>23.X.67</u>	Чертил					
	Проверил					