

9

192 ITI Nr. 91

F. <u>Lauvalis.</u>		<u>Suliny</u>		Nr. <u>(15) 152</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Saltoriškis</u>		<u>3754130-B-2</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšetų nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0.0)

(1.98)

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>2</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<u>bet</u>	<u>0.65</u>	<u>0.0</u>	<u>105.49</u>	Ar yra vandens?	
Žemė	<u>gr</u>		<u>0.0</u>	<u>105.49</u>	Ar yra dujų?	
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos	
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>1.00</u>	<u>3.88</u>	<u>101.61</u>		
Vamzdužiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>4.03</u> Apačia <u>101.46</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.3754130-B-2</u>	
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>4.04</u> Apačia <u>101.45</u>		
	Nr. 3	<u>ae</u>	<u>200</u>	Viršus <u>4.04</u> Apačia <u>101.45</u>		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

1983 m. 12 mėn. 12 d.
(Inginio tyrinėjimo data)