

5

234 ITI Nr. 91

<u>F. bondiz.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (2) <u>154</u> KORTELE		
<u>fibrius</u> (Miestas)		<u>saltonistiu</u> (Gatvė)		<u>3746130-B-2</u> (Planšetinė nomenklatūra)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		105.43	
Žemė		gr		0.0	105.43	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1.00	4.47	100.96	Pastaba
Vamzučiai	Nr. 1	ac	200	Viršus Apačia	4.65 100.78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>4-3746130-B-2</u>
	Nr. 2	ac	200	Viršus Apačia	4.65 100.78	
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia	4.58 100.85	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
		Sudarė		(parašas) (pavardė)		
		Patikrino		(parašas) (pavardė)		
				1988 m. mėn. d.		
				(Įrenginio tyrinėjimo data)		