

20

ITI Nr. 91^a

<u>KF</u>		<u>Šulinio</u>		Nr. <u>(18) 37</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžiniero pavadinimas)		<u>130-0-2</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Žuigždos</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)					

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		107.02	Medžiaga, kiekis
Žemė			0.0	107.02	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	4.80	102.22	Pastaba
Vamzčiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia 5.06	101.96
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia 5.10	101.92
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>11.3.132.2</u>	Suderė <u>gpa</u> <u>gpa</u>
Patikrino <u>gpa</u>	(parašas) (pavardė)
19. <u>20</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d.	
(Inžiniero tyrinėjimo data)	