




<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (17) <u>41</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žvijaždos</u> (Gatvė)		<u>130-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 12 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		107.27	
Žemė			0.0	107.27	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	4.42	102.85	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia 4.70	102.57
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia 4.70	102.57
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. 41-3/130-B-2					
Sudarė		(parašas) (pavardė)		Sudarė	
Patikrino		(parašas) (pavardė)		Patikrino	
1990 m. ... 12 ... mėn. ... d.					
(Irenginio tyrinėjimo data)					